

FAKTA KONSTATĀCIJAS AKTS Nr. 1

PASŪTĪTĀJS:	Madonas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000054572 Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV- 4801
BŪVUZŅĒMĒJS:	SIA "Asfaltbūve" Reģ.Nr.40003994881 Rīga, Tomsona iela 40 - 3, LV-1013
LĪGUMS Nr.:	2.4.6/24/105
OBJEKTS:	„Ērgļu skolas sporta laukuma pārbūve un teritorijas labiekārtošana”
FAKTA KONSTATĀCIJA	Veicot objekta apsekošanu tika konstatēts, ka projektēto sporta segumu laukumā un blakus tiem aug esošie koki. Sporta segumiem tiešā tuvumā auguši koki veicina sūnas apaugšanu un to sakņu sistēma palielina riskus izcilāt segumu. Esošo apstākļu foto fiksācija (Pielikums Nr.2) un izzāģējamo koku saraksts pielikums Nr.1,
IEROSINĀJUMS	Veikt koku izzāģēšanu
LĒMUMS	Veikt 40gab koku izzāģēšanu.
AKTA DATUMS:	4.10.2024.
VIETA:	Madonas novads, Ērgļi
PĀRSTĀVJI:	- Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība - Būvuzņēmēja pārstāvis: Jānis Priževoits, SIA “Asfaltbūve” atbildīgais darbu vadītājs - Atbildīgais būvuzraugs: Andrejs Linde , SIA "Sunlight avenue" - Autoruzraugs: Dzintars Antāns, SIA “Zemgales būvprojekts”

PĀRSTĀVJU PARAKSTI

_____ Madonas novada pašvaldības pārstāvis

_____ Jānis Priževoits

_____ Andrejs Linde

_____ Dzintars Antāns

Pielikums Nr.1

Izzāgējamo koku saraksts

Objekta nosaukums: Ērgļu skolas sporta laukuma pārbūve un teritorijas labiekārtošana

Būves nosaukums: Sporta stadions II kārtā

Objekta adrese: Oškalna iela 6, Ērgļi, Ērgļu pag., Madonas novads

Iepirkuma "Ērgļu skolas sporta laukuma pārbūve un teritorijas labiekārtošana", identifikācijas numurs MNP2024/17

N.p.k.	Koka suga	Diametrs cm
1	Liepa	50
2	Liepa	65
3	Liepa	50
4	Liepa	50
5	Liepa	50
6	Liepa	50
7	Pīlādzis	25
8	Pīlādzis	25
9	Liepa	50
10	Liepa	45
11	Pīlādzis	25
12	Liepa	50
13	Liepa	30
14	Bērzs	25
15	Pīlādzis	30
16	Pīlādzis	20
17	Pīlādzis	30
18	Liepa	50
19	Kļava	40
20	Liepa	50
21	Liepa	50
22	Liepa	50
23	Bērzs	50
24	Bērzs	30
25	Liepa	30
26	Bērzs	50
27	Liepa	30
28	Liepa	30
29	Liepa	40
30	Liepa	30
31	Liepa	40
32	Pīlādzis	20
33	Pīlādzis	20
34	Liepa	50
35	Liepa	45
36	Liepa	35
37	Liepa	45
38	Pīlādzis	20
39	Ozols	35
40	Ozols	35

Pielikums Nr.2
Fakta konstatācijas aktam Nr.1 no 20.09.2024



Foto Nr.1



Foto Nr.2




Foto Nr.3



Foto Nr.4



Foto Nr.5



Foto Nr.6



Foto Nr.7



Foto Nr.8



Foto Nr.9



Foto Nr.10



Foto Nr.11



Foto Nr.12